

2021年度（令和3年度） 柏ビレジ調整池 モニタリング結果一覧 <写真>

場所	4月28日	5月14日	6月1日	6月15日	7月1日	7月15日	8月1日	8月15日	9月1日	9月15日	10月1日	10月15日
全体の感想	アオコっすらあり2観測	曇くなり始めて3観測										
A地点 (ピオトープ 出口付近)												
レベル	2	3										
備考	うっすらとすじ状にアオコあり	アオコが水の表面全体に広がっている										
B地点 (排水口2付近)												
レベル	1	1										
備考	アオコ肉眼で確認できず	アオコ肉眼で確認できず										
C地点 (コイ場前付近)												
レベル	2	2										
備考	うっすらとすじ状にアオコあり	うっすらとすじ状にアオコあり										
D地点 (半島 裏)												
レベル	1	3										
備考	アオコ肉眼で確認できず	アオコが水の表面全体に広がっている										
E地点 (排水路横)												
レベル	2	3										
備考	うっすらとすじ状にアオコあり	アオコが水の表面全体に広がっている										
F水路 (平常時：Y.P. 3.64)												
水位	3.66	3.69										
備考		平常時より5cm高い										
G第一調整池 (平常時：Y.P. 3.64)												
水位	3.7	3.72										
備考	平常時より6cm高い	平常時より8cm高い										
H三調整池 (平常時：Y.P. 3.35)												
水位	3.66	3.56										
備考	平常時より31cm高い	平常時より21cm高い										
I第三調整池 (スクリーン)												
備考	ごみ少量あり	ごみ少量あり										
Jピオトープ (トンボ池)												
備考	水多くよんでいる	水多くよんでいる（草が綺麗に刈られている）										
Kピオトープ (ホタル池)												
備考	調整池からも流入	調整池からも流入										
測定者	下水道維持管理課 柏ビレジ自治会 刑部・高井・杉野・園分		下水道維持管理課 柏ビレジ自治会 刑部・高井・須藤・脇村・梶谷									
気温 (℃)												

順路	場所	モニタリング項目
1	ピオトープ (トンボ池)	写真のみ
2	ピオトープ (ホタル池)	写真のみ
3	A地点 (ピオトープ 出口付近)	写真・アオコレベル
4	B地点 (排水口2付近)	写真・アオコレベル
5	C地点 (コイ場前付近)	写真・アオコレベル
6	D地点 (半島 裏)	写真・アオコレベル
7	A水路 (平常時：Y.P. 3.64)	写真・水位
8	第一調整池 (平常時：Y.P. 3.64)	写真・水位
9	G地点 (排水路横)	写真・アオコレベル
10	三調整池 (平常時：Y.P. 3.35)	写真・水位
11	第三調整池 (スクリーン)	写真のみ

アオコレベル0
アオコレベル1
アオコレベル2
アオコレベル3
アオコレベル4
アオコレベル5

